

Klacken bei Volleinschlag der Lenkung

Beitrag von „Paul1“ vom 9. Februar 2012 um 09:26

Hallo Zusammen,

seit wenigen Stunden bin ich nun auch Touareg-Eigner; V 10 mit 100 tkm.

Habe den gestrigen Tag komplett mit testen verbracht und folgendes Problem festgestellt:

Bei vollem Lenkeinschlag und Vor- o. Rückwärtsfahrt klackt es, die Reifen scheinen zu rucken; im Innenraum ist es gut wahrzunehmen von außen jedoch ist kein verschieben der Reifen zu sehen.

Hat jemand eine Idee/Vermutung um was es sich hierbei handelt?

Vorab schon vielen Dank für Eure Mühen

Gruß

Paul