

sind die aktuellen Temperaturen ein Problem für den Dicken?

Beitrag von „Rainer S“ vom 10. Februar 2012 um 08:32

Zitat von Tiversin

Hallo Zusammen,

meine Erfahrungen bei der Kälte (im Schnitt - 12 bis -15 Grad:
(TII V6)

.....

Area View bzw. das ganze RNS 850 macht Zicken solange der Wagen kalt ist (also ca. 5 Minuten)

Ansonsten schaltet die Elektronik wohl alles aus sobald es zu kalt wird (Leaving Home / Fussraumbeleuchtung usw. ist morgens aus)

...

Scheinwerferreinigungsanlage und Frontdüsen Scheibenwaschanlage ohne jegliche Funktion (auch nach 1000 km Autobahntour ... *und das war wirklich nicht schön...*)

=>Heckscheibenwaschanlage läuft. Am Wasserbehälter kanns also nicht liegen.....

Hallo Freunde,

habe die GLEICHE Beobachtung gemacht ,RNS 850 mag die Kälte nicht.

Scheibenwaschanlage und Scheinwerferreinigung **gingen bei mir PROBLEM LOS** , habe aber auf -40 Grad aufgefüllt, bei anderen Autos habe ich in früheren Jahren schon schlechte Erfahrung gesammelt.