

Technischer Service Volkswagen Hilft Werkstatt nicht !

Beitrag von „Arndt“ vom 10. Februar 2012 um 11:23

Bei mir funktioniert Homelink (im T1 und T2) mit Hörmann Antrieb wunderbar. Lösche zwischendurch mal die Speicherung und fange von vorne an.