

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

**Beitrag von „Touareg1974“ vom 10. Februar 2012 um 20:50**

Hallo,

ich würde gern wissen, wo dieser Luftgütesensor genau liegt. Ich habe nämlich das Problem, das mein Zuheizter plötzlich nicht mehr funktioniert. Der Bosch Dienst hat eine Fehlersuche gemacht und festgestellt, das es am Luftgütesensor liegen soll, er wäre defekt. Aus diesem Grund soll der Zuheizter nicht starten, da nicht noch mehr "schlechte Luft" erzeugt werden soll. Ich würde das gern mal testen. Vielleicht weis ja einer wo der Übeltäter sich versteckt. Danke und Gruß!!