

Sicherungskästen Belegung ???

Beitrag von „Momo7“ vom 11. Februar 2012 um 20:40

Wie, auch im Touareg II keine Info?

Das gibt nun den zweiten Beschwerdebrief an den Vorstand.

Ich habe das gleiche Problem im Phaeton. Auch hier steht nichts im Handbuch und dieses Kärtchen im Sicherungskasten wurde nun auch eingespart.

Letztens hatte ich eine durchgebrannte Sicherung. Bei -15 Grad C musste ich fast alle Sicherungen kontrollieren. Was hatte ich für eine Wut. 😞

Unglaublich.

Momo