

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Touareg1974“ vom 12. Februar 2012 um 15:09

Hallo, hab das Teil gefunden, war recht einfach. Ist das wirklich original so verbaut oder hat da jemand schon mal Hand angelegt?? Der Sensor ist nur leicht festgeklemmt, fällt bei der geringsten Berührung ab!

[IMG_0094\[1\].jpg](#)[IMG_0095\[1\].jpg](#)

Sitzt im Wasserkasten Fahrerseite links zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und dem Sicherungskasten.

Danke und Gruß!!