

Nach Inspektion später Anstieg der Öltemperatur

Beitrag von „Sami“ vom 13. Februar 2012 um 12:01

[Zitat von curio](#)

..da sollte sich gar nix ändern. Wird es überhaupt warm? (sonst vielleicht bei Inspektion mechanische Beschädigung....). Oder softwareupdate, das kann nahezu alles erklären.

Naja, auf der Heimfahrt (ca. 20 km Autobahn) ist mir nichts aufgefallen. Öltemperatur ist angestiegen. Da habe ich aber keine Erfahrungswerte.

Auf der Fahrt morgens ins Geschäft fällt einem das schon eher auf, weil täglich. 😊

Muss ich wohl weiter beobachten. 😞

Gruß

Sami