

# Wer kennt dieses Geräusch und weiß, was hier kaputt ist/geht? R5

Beitrag von „baum“ vom 14. Februar 2012 um 09:28

[Zitat von macko](#)

Hi,  
ich würde Richtung Servopumpe suchen...  
Gruss  
Marco

**EDIT:**

**Hab jetzt auch noch die avi Dateien gehört und würde jetzt sagen, dass es zu 99% von der Wasserpumpe kommt!!!**

Hi,

Die Wapu hatte ich auch schon in Verdacht. Habe dann gestern mal nach dem Kühlmittelstand geschaut und konnte 1L nachfüllen.

Bei der Servo fehlt allerdings auch Öl.

Werd ich mal im Auge behalten.

War vorhin in einer "freien" meines Vertrauens und der hat sofort gesehen, dass das FlexRohr am Krümmer gebrochen ist und dort die Abgase rausgedrückt werden.

Er meinte, dass sich die Wapu anders anhört.

Das Teil wird jetzt bestellt und nächste Woche verbaut. Mal schauen.

Danke erstmal

Gruß  
Steffen