

Klacken bei Volleinschlag der Lenkung

Beitrag von „Paul1“ vom 15. Februar 2012 um 16:17

Interessante Neuigkeit zur Ursache:

Stark unterschiedlich abgefahrene Reifen dazu die Wetterverhältnisse haben den Allrad "durcheinander gebracht".

Neues Reifen, und es scheint OK!

Gruß Paul