

# Wassertemperaturanzeige "pendelt"

**Beitrag von „mops56“ vom 19. Februar 2012 um 14:36**

Bei meinem R5 stürzte die Wassertemperaturanzeige bei warmem Motor vor einigen Wochen immer wieder bis zum Skalenanfang, um dann sofort wieder auf 90 Grad hochzuschnellen. Als dann noch die Warnmeldung "Kühler" dazu kam, hat mir VW flugs einen neuen Kühler eingebaut ("der war halt leck").

Jetzt nach 10 Wochen wieder das gleiche: die Nadel geht ab und zu runter und gleich wieder rauf - nur die Warnmeldung im Display läßt noch auf sich warten.

Hat jemand eine Idee, was da los ist?

Grüße aus dem Taunus