

# TipTronic R5

**Beitrag von „holger.ihle“ vom 1. Januar 2005 um 13:22**

[Wolfgang](#)

dschlei hat das mit der Wandlerüberbrückung ja schon sehr gut beschrieben. Aber es gibt einen weiteren Aspekt: Die Anzeige im MFD zeigt teilweise schon den nächsten Gang an, der eingelegt werden SOLL. Das führt teilweise dazu, gerade am Berg, daß in der Anzeige schon der 4. Gang angezeigt wird, das Getriebe aber noch im 3. Gang läuft. Der Schaltvorgang steht dann aber unmittelbar bevor. So ist es zumindest bei mir.

Schönen Gruß, Holger