

Kaltstartprobleme 2.5 R5

Beitrag von „rauchmelder“ vom 21. Februar 2012 um 01:33

Hallo Touareg Freunde,
mein Fahrzeug, R 5 TDI Bj. 2004 hat mittlerweile 409000 km gelaufen. Jetzt, bei den kalten Temperaturen und einer Standzeit von über 12 Stunden, habe ich Schwierigkeiten, mit dem Startverhalten. Der Motor springt an und geht sofort wieder aus. Dann muss ich Vollgas geben und den Anlasser drehen lassen. Nach ca. 15 Sekunden springt er dann an. Läuft dann aber nicht sofort auf allen Zylindern. (ca. 2 Sekunden). Wenn ich den Motor dann sofort wieder aus mache, springt er auch 6 Stunden später sofort und ganz normal wieder an. Glühkerzen habe ich schon getauscht. Brachte aber keine Besserung. Der Motor hat noch volle Leistung und das Fahrzeug macht noch nach wie vor Spass.
Weis jemand Rat?
Mit freundlichen Grüßen
Rauchmelder