

Problem mit dem Luftfahrwerk

Beitrag von „heinricho16“ vom 22. Februar 2012 um 15:29

hallo,

ich hab schon sehr viel gelesen, aber nichts passendes gefunden!

also vor circa 6 monaten wurde der Kompressor, Magnetventilblock, leitungen usw. gewechselt

wie schon geschrieben nach längerem stehen senkt er sich vorne gleichmäßig ab.