

# **Migräne - Zylinderkopf im Eimer - Was muss alles minimal neu ???**

**Beitrag von „Arndt“ vom 28. Februar 2012 um 13:33**

Versuch mal über die T5 Schiene an einen Kopf zu kommen. Der müsste baugleich sein und könnte deutlich preiswerter angeboten werden.