

Teilausfall der Schalterbeleuchtung

Beitrag von „minibaron“ vom 29. Februar 2012 um 07:34

Hallo,

bei meinem Touareg (V6TDI GP) ist ein Teil der Schalterbeleuchtung ausgefallen. Konkret handelt es sich um den Lichtschalter, die Beleuchtung der vier Luftdüsen in der Mitte des Armaturenbretts, die Beleuchtung für die Schaltkulisse der Automatik, der Schalter für die Luftfederung und die Getriebereduktion, ESP-Schalter, Schalter für die Sitzheizung und Drehschalter für Schiebedach und die umliegenden Schalter. Sicherungen habe ich bereits überprüft, aber nichts gefunden. Der Wagen geht wegen defekter Hupe am Freitag zu VW. Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Fehlerursache hätte. Fehlerbeschreibung habe ich im VCDS-Forum gefunden, aber leider ohne Lösungsvorschlag.

Danke und Gruß

Klaus