

# Stoßstange vorne abbauen BJ 2004 - Anleitung?

Beitrag von „siddartha74“ vom 29. Februar 2012 um 10:30

## [Zitat von NIUBEE](#)

Bist du dir 100% sicher?!

Das Problem kommt immer im Winter wenn man nicht genug Frostschutz drinnen hatte und aus versehen auf die Scheibenwaschanlage gekommen ist.

Schonmal die Sicherung NR. 18 20A überprüft?

Das ist in 90% der Fällen die Ursache wenn die SWR nicht mehr im Winter nach Frosttagen funktioniert (war auch bei mir so und bei zig anderen hier schon im Forum).

Zur Stoßstange...wenn die wirklich ab muß kann ich dir auch nur zum Reparaturleitfaden raten. Kosten 25 Euro und dann ist es klar was du in welchem Schritt machen mußt. So ganz ohne ist das Thema nicht, denn beim Zahnriemenwechsel vom V8 muß die inkl. Kühler eben auch ab und da haben schon einige geflucht...

wo bekomme ich den besagten Reperaturleitfaden für die Stoßstange vorne?