

# Wo befindet sich das Steuergerät für Standheizung beim V8 ?

**Beitrag von „Herbie01“ vom 3. März 2012 um 09:32**

Kurze Rückmeldung,

Standort stimmt, mußte aber den Dachhimmel lösen, funktioniert und jetzt habe ich endlich die Rückmeldung ob die Standheizung den Funkbefehl erhalten hat, Reichweite hat sich auch enorm gesteigert zu der T70.

Habe übrigens original VW Funkempfänger T91 Teilenummer 7N0 963 513, und VW sender T91 verbaut.

Gruß  
Ralph