

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „NIUBEE“ vom 6. März 2012 um 07:55

[Zitat von Thomas W.](#)

paar Monaten zeitgleich mit dem Umspringen von Benzin auf Gas - deswegen hatte ich es darauf zurückgeführt.

Im Gasbetrieb sollte das auch nicht vorkommen. Es kann mal ein wenig ruckeln (wenn du zu früh manuell umgeschaltet hast) aber sonst merke ich das nicht mal.