

Heckklappengriff lässt sich nicht mehr drücken, kann man diesen wechseln

Beitrag von „NIUBEE“ vom 8. März 2012 um 07:55

[Zitat von macko](#)

Ansonsten wäre es toll, wenn Du mal ein Bild vom Griff, mit den Entriegelungspunkten einstellen könntest. Momentan hab ich die Verkleidung ab, also sollte jemand noch ein Bild von irgendwas benötigen, kann ich gerne machen.

So mal das ganze in Bildern am Touareg (nun mit RFK) und am alten Griff mit der entsprechenden Problemstelle.

Bild 1: Einbauort und Position der Nasen, jedoch hier schlechter zu sehen wegen der nun verbauten RFK, d.h. der eine Pfeil müsste hinter der RFK sein.

Bild 2: Original Heckklappengriff mit den kleinen "Klemmnasen". Die Richtung ist so wie man den Griff eingebaut vorfindet, d.h. die beiden Pfeile zeigen zum Innenraum hin.

Bild 3: Die Problemstelle. Die Mechanik klemmt den Mikroschalter ein und dieser gibt irgendwann den Geist auf. Wenn man nun die Mechanik wieder ganbar macht (hier auch schon beschrieben) läuft die ganze Sache wieder eine gewisse Zeit aber die Probleme kommen wieder, denn nicht umsonst ist der neue Heckklappengriff minimal anders. Auch meine "billige" RFK ist deutlich! besser konstruiert und theoretisch sogar reperabel.

Bei Bedarf kann ich noch ein Bild von einem neuen Griff posten , den ich ja wie gesagt nicht mehr benötige. D.h. wenn einer einen haben möchte (natürlich mit original Rechnung und OVP) dann PM:)