

Differential sperrt gelegentlich

Beitrag von „d.s“ vom 15. März 2012 um 22:04

Hallo,

vielen Dank für die Antworten. Hab mich eben unters Auto gelegt um nach der Quersperre zu schauen.

Gefunden habe ich sie nicht, dafür allerdings jede Menge schwarzes Fett am hinteren Ende der Kardanwelle (das Teil mit dem berüchtigten Mittellager). Also um den Flansch herum, wo das Teil am Differenzial angeschraubt ist. Was ist das jetzt?

Wieder was neues, oder die Ursache?

Gruß Dirk

(Hätte ich den Bock doch nie gekauft)