

"Zwischengang" bleibt hängen

Beitrag von „Darragh“ vom 17. März 2012 um 06:55

Hallo Oswald

Gleiches hatte ich auch bei etwa gleicher KM-Leistung....

Sicher ist eines, den Stecker nur zu reinigen bringt nichts.

Da ist der Stecker vom Getriebe undicht und muß gewechselt werden.

Nach langen hin und her wurde letztendlich bei mir der komplette Schiebekasten gewechselt.

Seit dem ist Ruhe....👍

Aber lies selbst..... [KLICK](#)

PS: Ich hatte Pech mit der Werkstatt, aber das muß ja nicht immer so sein.