

# Differential sperrt gelegentlich

Beitrag von „d.s“ vom 20. März 2012 um 18:24

[Zitat von Vorteck](#)

Aber wie hat es denn das Fett bis nach hinten geschafft??

Au mann, welle kostet auch wieder 800 euro oder so !?!

Mit dem Fett hatte die Werkstatt das hintere Lager der Kardanwelle "vollgepumpt".

803.- Euro zzgl. Einbau.  