

# **Migräne - Zylinderkopf im Eimer - Was muss alles minimal neu ???**

**Beitrag von „curio“ vom 23. März 2012 um 09:50**

...kann auch die Kopfdichtung sein, dann drückts über den Deckel vom Ausgleichsgefäß.

Ist auch egal, gleich wieder in die Werkstatt, deren Problem!

Viel Erfolg

Achim