

Komisches Geräusch im Motorraum

Beitrag von „chrissi123“ vom 27. März 2012 um 15:16

Das ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung, besser gesagt ein Ventil. Nachdem die Membran gerissen ist, wird dieses nun auch nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren und sollte getauscht werden.