

PDK justieren?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. März 2012 um 16:55

[Zitat von Arndt](#)

Ich hatte auch mal einen Sensor defekt und der Rechner bei der geführten Fehlersuche gab am Ende in etwa aus: "Linker Sensor Mitte defekt". Damit wurde nur der eine Sensor getauscht.

Hallo Arndt,
hat der Sensor reagiert oder hat er seine Reaktion auf Gegenstände eingestellt.
Bei meinem Auto war es so, dass er sporaisch reagierte und nichts da war.
Da war aber kein Fehler im Speicher hinterlegt.
Momentan reagiert er dauernd und nichts ist da.
Vielleicht ist ja jetzt etwas im Feherspeicher hinterlegt.
Am Donnerstag werde ich es noch einmal prüfen lassen, dann kommen die Sommereifen..)

Gruß

[Winter 087.jpg](#)