

# Vorderachse und Knacken beim Anfahren und bei Überfahren eines Schlaglochs

Beitrag von „Momo7“ vom 28. März 2012 um 20:32

Nach dem Werkstattbesuch war das Geräusch rechts nicht mehr vorhanden.

Aber links nach wie vor ein Kancken.

Also zweiter Termin beim :). Ergebnis: ein weiterer Tag in der Werkstatt. Als Ersatzfahrzeug ein Golf, Raucherfahrzeug (bäh). Zu Hause erst einmal 1 Liter Kühlwasser nachgefüllt. 🙄

Heute aus der Werkstatt. Der Meister hat nichts mehr gehört. big grin: found or type unknown

Links ist es noch schlimmer geworden. Etwas leiser, dafür aber öfter.

Ich glaube ich gebe das WOB- TF (Testfahrzeug) zurück. 😞

Momo