

Luftfahrwerk hinten mit unterschiedlichem Level

Beitrag von „Pesci“ vom 29. März 2012 um 20:58

Moin,

mein V6 TDi mit Luftfahrwerk ist hinten rechts ca. 2cm tiefer. Egal in welcher Fahrwerksstellung. Das Fahrwerk funzt einwandfrei. Ob Offroad oder Ladeniveau usw. Alles setzt er um. Nur dass er halt immer nen Unterschied hat.

Beim freundlichem wollten sie auslesen aber das ging nicht. Angeblich sei er gesperrt und man kommt nicht ins Programm zum Auslesen!!! Und nu??

Hat jemand Men Tip für mich. Bei BMW wenn Mann die Batterie abklemmt für 10 Minuten löscht sich der Fehlerspeicher. Gibts sowas wie Reset auch beim Touareg? Wenn ja wie geht das?

Bin für jede helfende Antwort dankbar.

Gruß,

Pesci