

Getriebe blockiert im Stand

Beitrag von „formentini“ vom 3. April 2012 um 15:48

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Gib bitte bei der Abklemmerei acht da kann speziell beim V10 (mit dem speziellen Batteriekonzept) einiges schief gehen und GANZ GANZ teuer werden (Stichwort: geschossenes HauptSTG)!

Es gibt dazu eine Rep. Anleitung die in jedem Fall genau eingehalten werden muss !
Also Finger weg von einer unkontrollierten Abklemmerei !

Die Karre ist ein reines Sensibelchen in solchen Dingen !!!!

SG

Alevuz

Ja, das habe ich gelesen, nur, das Ding steht in der garage wo es nicht abgeschleppt werden kann.

das ist mein grosses problem...