

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Momo7“ vom 7. April 2012 um 14:50

Die Ventile mit Sensor haben silberne Ventilkpen.

Allerdings: die Winterräder von VW waren nicht mit den Sensoren lieferbar. Ich habe selbst nachgerüstet.

Momo