


Rückfahrkamera

Beitrag von „pnewman“ vom 10. April 2012 um 12:05

Heute sind meine Funktransmitter angekommen.

RNS versucht auszubauen, der dicke Kabelstrang hinderte mich anfangs daran das RNS ganz herauszuziehen.

Und nun habe ich festgestellt, das das MMI verkehrt ist!  Runder Stecker will nicht in mein RNS!

Und wieder Baustopp!

Nun überlege ich ob ich mir ein passendes MMI für um die 100€ zulege, oder lieber gleich auf ein neues RNS umsteige.

Gruß
Ralf