

Neues Jahr- neuer Fehler

Beitrag von „agroetsch“ vom 3. Januar 2005 um 21:50

Hallo,

danke für Euren Zuspruch... Den Dicken bekomme ich morgen erst wieder, der hängt die ganze Nacht noch am Tropf (Ladegerät), heute abend war die Batterie erst 50% voll.

Gefunden haben sie außer 'ner Menge Fehler wegen der Unterspannung nichts gescheites, nächste Woche gehts nochmal zur Stromverbrauchsmessung.

Mal sehen was dabei herauskommt...