

Seltsames Geräusch wenn Kalt

Beitrag von „Joycabrio“ vom 23. April 2012 um 13:28

[Zitat von WTDM](#)

Hallo Joachim ,

wenn das Geräusch da ist , leg doch mal die flache Hand auf die Mittelkonsole und fühl ob sich dort ein deutliches vibrieren spürbar ist .

Ich Tippe auch auf das Mittellager der hinteren Kardanwelle .


Bei dem anderen Video war es das Kugellager . Bei Deinem hört sich das eher an das die Gummierung , das um das Lager aufvulkanisiert ist , ein bzw. durch gerissen ist .

gruß

Werner

Alles anzeigen

Hallo Werner,

wieder ein guter Tip! Bestimmt was Teures wie es sich anhört ...  Hab ja noch GW Garantie.....

Ich habe null, absolut garkeine , Vibrationen oder Ähnliches, die Mittelkonsole ist ruhig wie ein Fels.

Keinerlei Fehlfunktionen o.ä. - nur dieses nervige Surren auf den ersten Kilometern.....

Absolut rätselhaft

Im Video ist es auch viel lauter da das Handy in der Mittelkonsole lag.....in "echt" ist es sehr präsent (aber nicht soooooo laut wie im Video)

- klingt aber zunächst nicht brandgefährlich, sofern ich als Laie das einschätzen darf.....

Ich versuche jetzt nen Termin mit VAG zu machen - wenn die die internationale GW Garantie anerkennen.

Joachim

- mit dem Surren -