

# **Xenon leuchten zu tief beim 2.5 Bj. 2004**

**Beitrag von „alexsmuc“ vom 25. April 2012 um 17:12**

Hallo Alle! Ich nehme mal an, dass es Sensoren gibt die die Leuchtweite regulieren. Beim Anlassen fahren die Xenons auch hoch und runter. Aber sie leuchten dann doch definitiv viel zu tief. Kann man das selbst einstellen oder welche Sensoren sollte man mal überprüfen?

Danke Euch und lieben Gruss! //Alex