

# Sonnenschutzrollo nachruesten

**Beitrag von „mattbase“ vom 25. April 2012 um 20:30**

Hallo Bommel31,

hab nun alle Teile, so wie Du beschrieben hast, besorgt.

Was kannst Du mir über die Demontage der Türverkleidungen sagen und wie gehe am besten mit dem Ausschneiden des Sonnenrolloschlitzes vor.

Welches Schneid- oder Sägewerkzeug hast Du verwendet?

Gibt es Markierungen an der Innenseite der Verkleidung oder muss man improvisieren.

Vielen Dank schonmal für Deine Hilfe!

Find einfach die originale Lösung die Beste!

Alles andere ist nur ein teurerer Kompromiss...

Hab 90 Euro für Rollos und Abdeckungen beim Teileverwerter bezahlt.

Schöne Grüße,

Matze

## [Zitat von Bommel31](#)

Guten morgen,

Sonnenschutzrollos 7P6 861 317/318 A je ca. 200 EUR

Linsenschraube ca. 20 st. N 104 159 03 ca. 1EUR

Abdeckung 7P6 860 379/380 jeca. 20 EUR

Einhängeöse 7P6 861 789 ca. 5 EUR

Blechschrabe N 106 428 01 ca. 1 EUR

Die daten sind jetzt für den TII

Ich habe gerade gesehen, dass Du in den USA bist.

Wie die Verkleidungsteile bei Dir aussehen weiss ich nicht.

einfach mal die Türverkleidung abnehmen, und im Brüstungsbereich hinter die angeschweisste Verstrebung schauen.

Bei mir waren dort die Anschraubpunkte für die Rollos zu sehen.

Viele Grüße

Alles anzeigen