

El. Aufstellscheibe

Beitrag von „macko“ vom 4. Mai 2012 um 22:24

Hallo Lisa,

unabhängig von den "Bedienungsfehlern" der Vorredner, wenn Strom da ist, wie Du im ersten Beitrag schreibst, für was willst Du dann eine Sicherung überprüfen.

Am sinnvollsten ist es, die Verkleidung der Heckklappe zu entfernen, es wird wahrscheinlich der Stellmotor (elektrisch) für die Heckscheibe defekt sein. Das Problem ist nur, dass die Verkleidung oben mit zwei Schrauben befestigt ist, die nur bei geöffneter Heckscheibe zu entfernen sind...

Ansonsten für den Ausbau der Verkleidung, bemühe mal die Suche, wurde schon wunderbar beschrieben.

Btw ist ein defekter Stellmotor für die Heckscheibe keine Seltenheit.... Oder aber es ist nur der Taster am Wischer defekt.

Gruss

Marco

PS: Schau auch mal hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...dung+heckklappe>