

Reifenfülldruck-Kontrollsystem ist aus dem MFD verschwunden!

Beitrag von „pnewman“ vom 5. Mai 2012 um 16:29

Hallo,

im Moment scheint meine Technik mich ärgern zu wollen.

Jetzt zeigt mein MFD Reifendruck prüfen, aber der Menüpunkt ist aus dem MFD verschwunden.

Das letztmal hatte ich das Phänomen vor der Inspektion, aber der Techniker meinte es wäre beim einschalten da gewesen.

Kennt jemand von euch dieses Problem?

Kann mir jemand helfen?