

Zeitweise kein Schub

Beitrag von „alevuz“ vom 8. Mai 2012 um 10:47

Hallo,

Motor im Notpgm --> ich würde mal auf die ein Stg der Turbos tippen !
Mit den Batterien hat dieses Problem meiner Meinung nach nichts am Hut !

Wenn es so ist und was auf Dich dann zu kommt kannst du mit der Suche herausfinden - habe zur Zeit keine Lust es noch mal aufzuschreiben !

Hierfür kannst aber schon mal die ganz große Geldbörse vorbereiten.

Kann aber auch "nur" ein Leck in einer Ladeluftstrecke oder sonst eine Kleinigkeit (Ladedrucksensor oä) sein.....fähr zum Freundlichen und lass den Fehlercode auslesen, sofern einer abgelegt wurde.

SG

Alevuz