

LED Soffitten im Touareg ?

Beitrag von „queenstourer“ vom 10. Mai 2012 um 09:58

[Zitat von macko](#)

Hi Martin,

ich hoffe Du hast die Handschuhfachbeleuchtung nicht vergessen!!

Solltest Du beim Umbau einen Kurzschluss produziert haben, kann auch sein, dass das Tür StG den Strom einfach abschaltet. Nach auf und zu Sperren funktionierte das bei mir wieder. Schon probiert?

Ansonsten nochmal die Glühbirnen einsetzen, die müssen funktionieren, sonst hast Du wirklich eine Sicherung geschossen. Ist mir beim Innenlicht vorne passiert, allerdings aufgrund defekter Led, die im Inneren einen Kurzschluss produzierte. Also ruhig auch die Leds mal unabhängig vom Fahrzeug testen.

Und zu guter Letzt bist Du hier im TII Thread.....:D

Hallo Marco,

die Handschuhfachbeleuchtung hab ich auch erst bemerkt als ganz zum Schluss noch eine LED übrig war! Da muss man im ersten Moment erstmal drauf kommen.

Hab jetzt mal das Auto auf und zu gesperrt, ändert sich nix, nachwievor alles dunkel in der zweiten Reihe. Werd mich mal nachher durch die Sicherungen lesen, welche da in Frage kommen könnte. Es wundert mich halt das die bisherigen Lampen auch nicht mehr funktionieren. Und dann ja auch auf beiden Seiten!

Gruss und danke

Martin