

Kontroll-Lampe Motor, Werkstattthinweis und Notfahrmodus ...

Beitrag von „coala“ vom 12. Mai 2012 um 19:07

[Zitat von dreh](#)

[...] T2 V6 TDI ... Baujahr 2007, ca. 65.000 km. [...]

Servus Björn,

hab das mal in den T1-Bereich verschoben, denn den TII (7P) gibt es erst seit 2010 😊

Was *genau* wurde denn als Fehler diagnostiziert? Es gibt da ja mehrere Möglichkeiten in Bezug auf den Fehlercode zum betreffenden Bauteil.

Grüße
Robert