

scheinwerfer will nicht

Beitrag von „EaZy1“ vom 19. Mai 2012 um 18:44

[Zitat von jack78](#)

sicherungen ok
schalter auch io.

kein fehler nix
birne ist in ordnung

kommt kein strom an das weis ich nun der wagen wurde vor vier jahren importiert habe ihn erst zwei wochen vorbesitzer kann mir nix zu sagen (ü 60) das mit dem codieren hab ich inzwischen auch schon mal gelesen weis nur nicht ob es beim ami "normal ist oder was genau umgebaut wurde um der deutschen zulassung gerecht zu werden auslesen lassen habe ich noch nicht wollte eure meinung dazu hören 😊

off

Hoffe ich habe das ganze jetzt nicht falsch verstanden ... habe auch ein US T1 und die H9 sind nur Lichthupe bei mir ! Bei umschalten auf dauer Fernlicht geht er dann auf Xenon

MFG
Marc