

# Heulendes Geräusch bei 50 km/h

**Beitrag von „Arndt“ vom 21. Mai 2012 um 07:41**

Hallo Joachim,

ich tippe auf die Spiegel. Versuch mal ein Streichholz oder ähnliches "von unten" zwischen Seitenspiegel und dessen Aufnahme zu stecken.