

# Heulendes Geräusch bei 50 km/h

**Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2012 um 08:58**

Servus Joachim,

hast du den "Henkel" (Dachträger zweiteilig, längs verschiebbar - nicht die Dachreling) drauf?  
Das Teil neigt ganz gerne zu diesen Geräuschen...

Grüße  
Robert