

scheinwerfer will nicht

Beitrag von „jack78“ vom 21. Mai 2012 um 10:25

[Zitat von alevuz](#)

[...]Bei der Xenon Ausführung wird das Xenon Abblendlicht und auch das Xenon Fernlicht in einer Linse erzeugt (mittels eines Shutters somit ist es ein BI-Xenon) **UND** es werden zusätzlich noch H7 Glühlampen als Fernlicht verwendet!

[...]

Besorgt Euch Xenon Scheinwerfer von einem EU Touareg und baut diese zur Probe ein - Bei der EU Ausführung sind jedenfalls keine H9 Glühlampen beim Xenon verbaut. Somit scheint damit etwas faul zu sein.

So habe ich es auch laut angaben VW auch verstanden.mein problem ist das die zusätzliche H7 Glühlampe als Fernlicht NICHT geht !!! Aber Leuchtmittel,Sicherrungen,alles ist in ordnung . Ich weiss nur das kein strom ankommt ,habe ich geprüft. gibt es weitere Vorsicherrungen ,oder kann man sowas übers steuergerät abschalten

Woran erkenn ich das es ein US Scheinwerfer ist ?