

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Jupp55“ vom 29. Mai 2012 um 09:06

[Zitat von Bernd S](#)

Gibt's das irgendwo Schriftlich, daß jetzt beide Klappen getauscht werden müssen?

Hallo zusammen! Ich war bis Heute im Urlaub. Die Fahrstrecke war ca. 1000km. Es wurde keine weitere Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" angezeigt:D

Die Aussage, das beide Seiten getauscht werden müssen als neue Vorgabe von VW, scheint Sinn zu machen. Der Meister bei VW meint, das man eh nicht daran vorbei kommt beide Seiten zu erneuern.

Wenn eine Seite Mucken macht, lässt die andere nicht lange auf sich warten. Dies habe er aus Erfahrung schon bei 2 Touareg festgestellt 😞

Gruß Jupp55