

Abgaskrümmerdichtung beim 4,2 V8 tauschen

Beitrag von „bastian“ vom 10. Juni 2012 um 11:43

Hallo Leute.

Habe zwar die Suche gequält aber leider nichts pasendes gefunden.

Hier zu meinem Problem, Abgaskrümmerdichtung ist undicht und pfeift ungemein raus...

Hat jemand von euch Erfahrung und/oder ggf. Tips wie man diese Arbeiten am leichtesten bewerkstelligt...?

Dass die Front raus muss ist mir klar, im gleichen Zuge werde ich den Zahnriemen wechseln, denn besser kommt man da eh nie mehr ran... 😞

...aber dann?

Würde mich über Tips und Anregungen wirklich freuen...

Danke & Gruss

Bastian