

Abblendbarer Innenspiegel Funktionsstörung....

Beitrag von „Eisman“ vom 15. Juni 2012 um 08:15

Hallo zusammen,
wie schon bei meiner Vorstellung geschrieben möchte ich mir in den nächsten Tagen einen schönen Touareg zulegen.
Habe auch aktuell einen heißen Kandidaten.

Soweit alles gut nur der Abblendbare Innenspiegel hat keine Funktion, sprich es leuchtet keine der beiden Dioden auch nicht wenn man ihn mehrmals ein und ausschaltet.
Kennt das Problem jemand, ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit oder muss der Spiegel erneuert werden.
Vielen Dank für eure Antworten

Gruss