

# Anzeige Reifenpanne !

Beitrag von „coala“ vom 15. Juni 2012 um 10:05

[Zitat von Janni](#)

...so ca. 130€/Sensor ohne Einbau.

Servus,

wenn es die Batterie ist, dann x 4 🤖 Denn es macht logischerweise Sinn, alle Sensoren zu wechseln, wenn diese zeitgleich verbaut wurden. Die rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Batterien nach kurzer Zeit ebenfalls leer sind, beträgt so ziemlich 100%

Grüße  
Robert