

Abblendbarer Innenspiegel Funktionsstörung....

Beitrag von „Darragh“ vom 15. Juni 2012 um 16:01

[Zitat von Eisman](#)

Hallo zusammen,
wie schon bei meiner Vorstellung geschrieben möchte ich mir in den nächsten Tagen einen schönen Touareg zulegen.

Habe auch aktuell einen heißen Kandidaten.

Soweit alles gut nur der Abblendbare Innenspiegel hat keine Funktion, sprich es leuchtet keine der beiden Dioden auch nicht wenn man ihn mehrmals ein und ausschaltet.

Kennt das Problem jemand, ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit oder muss der Spiegel erneuert werden.

Vielen Dank für eure Antworten

Gruss

Hallo Eisman

Ich verstehe dein Problem nicht.... 

Du sagst das du dir in den **nächsten Tagen** einen Touareg zulegen willst....

... also sind doch die Mängel, die du hier und in einem [anderem Threat](#) schilderst dir **vor** dem Kauf bekannt.

Also liegt es doch nahe, das du auch vom Händler diese Fehlfunktionen **vor** dem Kauf beseitigen lässt.

Ich bin mir sicher, das der Händler diese "Kleinigkeiten" anstandslos vor dem Verkauf des Fahrzeuges beseitigt, sobald du ihn davon in Kenntnis setzt.

Vielleicht sind ihm diese Mängel bislang noch garnicht aufgefallen und hatte somit auch keinen Handlungsbedarf. 