

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „ameritek“ vom 25. Juni 2012 um 18:32

Hallo zusammen,

seit kurzem läuft bei der Betätigung der Wischwasser-Pumpe für hinten das Wischwasser in den Innenraum. Es kommt zwischen den dem Dachhimmel und der C-Säulen Verkleidung auf der Beifahrerseite raus.

Hat jemand vielleicht das gleiche Problem gehabt und weiß wie der Himmel zu öffnen ist oder wie man am besten das Problem findet?

Danke für die Unterstützung!