

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „coala“ vom 26. Juni 2012 um 09:51

[Zitat von ameritek](#)

[...] läuft bei der Betätigung der Wischwasser-Pumpe für hinten das Wischwasser in den Innenraum. Es kommt zwischen den dem Dachhimmel und der C-Säulen Verkleidung auf der Beifahrerseite raus. [...]

Servus,

habe die Themen zusammengeführt, da gleiche Problematik.

Grüße
Robert